


## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Зона приземления акробатической дорожки Gymnova Novatrack 1  
арт. 6299**  
(входит в состав арт. 6296)



Санкт-Петербург  
2013 г.

### Внимание:

- Только квалифицированный персонал имеет право монтажа данного оборудования.
- Использование оборудования допускается только под присмотром квалифицированного тренера или помощника.
- Запрещается использование оборудования не по своему назначению.
- Оборудование должно проходить регулярную проверку.
- Должна использоваться совместно с соответствующей акробатической дорожкой 25,2x2x0,3 м сертифицированной FIG (Gymnova, арт. 6298)
- Полностью прочитайте данный документ перед использованием.

### Соответствие:

Это оборудование соответствует нормам **FIG**.

### Хранение:

- Всегда обеспечивайте хранение в сухих отапливаемых помещениях без проникновения прямых солнечных лучей.
- Никогда не влезайте на хранящееся оборудование

### Комплектность:

- 3 мата: 3 упаковки (арт. 6299/00) вес 42 кг, размер 3x2x0,3 м, объем 1,8 м<sup>3</sup>
- Аксессуары: 1 упаковка (арт. 6299/20) вес 10 кг, размер 40x30x20 см, объем 0,025 м<sup>3</sup>
- 1 верхний мат (опционально): 1 упаковка (арт. 6299/10) вес 22 кг, размер 4x2x0,1 м, объем 0,79 м<sup>3</sup>

### Сборка секций:


Для установки потребуется минимум 2 человека. Подготовьте и очистите место под установку зоны приземления после акробатической дорожки.

- Расположите все 7 панелей разбега [1] вдоль, образуя общий размер 10,5x1 м

### Укладка:

Внимание: необходимо минимум 2 человека.

1. Расположите первый мат [1] непосредственно после дорожки
2. Уложите остальные маты соединяя клапанами велькро
3. Бежевой лентой велькро разметьте зону 4x2 метра, как указано на основной картинке. (Или уложите дополнительный мат, если он есть в наличии)
4. Соедините зону приземления с дорожкой:
  - поднимите покрытия дорожки, чтобы обеспечить доступ к последнему фиберглассовому шесту
  - соедините крепежные петли [4] первого мата с последним шестом
  - уложите покрытия назад и соедините их с зоной приземления через крепежную ленту [5], шириной 2 м



### Уход:

1. Регулярно очищайте оборудование для обнаружения любых возникающих проблем,

таких как разрывы, поломки, коррозии.

2. **Перед использованием** обязательно проведите проверку оборудования, правильную работу всех его составляющих:
  - визуальная проверка красных строп велькро [2], крепежных петель [4], соединительной ленты [5], состояния покрытия зоны приземления
  - проверьте качество стыка между матами, и между зоной приземления и дорожкой
  - проверьте натяжение крепежных петель. Подтяните при необходимости.
3. **Важно:**
  - при обнаружении любых проблем не используйте дорожку до их устранения
  - при повреждении любых компонентов замените их как можно скорее

Гарантия на оборудование 12 месяцев при соблюдении правил хранения и использования.

### Комплектация:

№	Название	Кол-во	Арт.	Примечание
1	Мат 3x2x0,3 м	3	6299/00	
2	Маркировочная лента велькро	10 м	TTIC0050BE	
3	Дополнительный мат 4x2x0,1 м	–	6299/10	
4	Крепежные ленты	2	QBOUGRIF25	входит в состав №1
5	Соединительная лента	1	6299/22	
6	Чехол мата	3	6299/02	входит в состав №1
7	Наполнитель мата	1	6299/01	входит в состав №1

Генеральный директор ЗАО «Акроспорт» \_\_\_\_\_ Макаров Н.В.